

تطبيق التقنيات الأرغومية لتحديد الخطأ البشري من أجل

ENIE تحسين أداء العاملين - دراسة ميدانية بمؤسسة

Applying the Human Error Identification Techniques to improve Workers Performance -Field Study at ENIE

رهواني بوزيان (1) بسكال محمد أمين (2)

(Bouziane Rahouani, Mohamed Amine Beskelal)

(1) جامعة أبو بكر بلقايد- تلميان (2) جامعة وهران 02

تاريخ الإرسال: 2024 / 08 / 10. تاريخ القبول: 2024 / 09 / 15. تاريخ النشر: 2024 / 12 / 20.

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الأرغوميا في تحسين أداء العاملين بمختلف المجالات الصناعية والخدمية من خلال تطبيق تقنيات تحديد الخطأ البشري، تمت الدراسة بمؤسسة ENIE، بولاية سيدي بلعباس، وتمت الدراسة بورشة تركيب اللوحات الالكترونية (Tablettes) بوحدة الادماج الإلكتروني IE، تم اختيار سلسلة واحدة لتركيب اللوحات الالكترونية من بين ثلاثة سلاسل تركيب، تحتوي كل سلسلة تركيب على 24 محطة مزدوجة و متسلسلة ومتقابلة، يمر بينهم الشريط النقال لنقل المنتج، وكل محطة عمل يقوم العامل ببعض العمليات المحدودة ثم يتم نقل المنتج إلى المحطة الموالية، تمت الدراسة باتباع عدة خطوات، أول خطوة هي استعمال تقنية التحليل الهرمي للمهام HTA وذلك بالاعتماد على الملاحظة و المقابلة مع العاملين في كل محطة عمل ورئيس الورشة، لمعرفة طريقة العمل والمهام المحددة لكل عامل، ومن خلال مخرجات تقنية "HTA" يتم تطبيق تقنية "SHERPA" لتصنيف الأخطاء المحتملة بوظائف التركيب اليدوي للمنتج وتقدير حرجية واحتمال حدوث الأخطاء البشرية، توصلت الدراسة بعد تطبيق تقنية "SHERPA" إلى أنه يوجد 45 احتمال حدوث خطأ من صنف عملية متأخرة (A1) منه خطأ واحد مرتفع الحرجية، و 42 احتمال حدوث خطأ من صنف عملية محذوفة (A8) منها 3 أخطاء مرتفعة الحرجية، و 31 احتمال حدوث خطأ من صنف عملية في المكان الخاطئ (A3) منه خطأ مرتفع الحرجية، ويوجد 28 احتمال حدوث خطأ من صنف تحقق محذوف (C1) منه 02 خطأ مرتفع الحرجية، هذه الأخطاء المحتمل

application of ergonomic standards and criteria in the design of workstations, tools, and processes, as well as the design of the product and its components to make manual assembly easy, organizational procedures such as rotating between difficult and easy tasks are followed. This was noted after the ergonomic diagnosis process using the checklist.

Keywords: HEI Technique, Human Performance, SHERPA, HE Reduction strategies.

مقدمة:

تعتبر الأروغنوميا من بين أهم التخصصات التي كان لها دور مهم في تطور العمل البشري عبر مراحل عديدة، من المجالات العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية إلى المجالات الصناعية ثم إلى مجالات أخرى، فهي تعتمد على العديد من التخصصات مثل علم الفيزيولوجيا و البيوميكانيك، القياس الأنثروبومتري وبعض فروع علم النفس وكذلك بعض تخصصات الهندسة والاحصاء وغيرها من التخصصات، تستعمل هذه التخصصات في الكثير من القياسات مثل القياس الفيزيولوجي للأداء البشري كقياس نبضات القلب والتنفس والأيض أو القياسات الفيزيائية مثل القياس الأنثروبومتري وقياس الحركة، كذلك القياسات المعرفية العقلية والنفسية مثل الأداء المعرفي، الثقل الفكري، التركيز، الخطأ البشري، و يتم الاستعانة بها في تصميم محطات العمل والأدوات والتجهيزات وغيرها، وتعتمد الأروغنوميا كذلك على التحليل مثل تحليل المهام للفرد والجماعة، كل هذا من أجل تكييف العمل للعامل، ومرت الأروغنوميا بثلاث مراحل والتي تمثل أنواعها حسب اهتماماتها ومجال تخصصاتها (مباركي، 2004)، ففي المرحلة الأولى كانت الأروغنوميا تدرس العلاقة بين الإنسان والآلة، ولكنها ركزت كل واحد على حدى أي الإنسان على حدى و الآلة على حدى وكان للمهتمين بتخصصات الأروغنوميا دوراً مهماً في تصحيح الكثير من العيوب في تصميم الآلات من حيث المدخلات المتمثلة في أدوات التحكم والمخرجات والمتمثلة في أدوات العرض واهتمت بتصميم محطات العمل، وتصميم الأدوات البدوية ودراسة المحيط الفيزيقي للعمل، ثم ظهر توجه آخر وهو دراسة الانسان والآلة معاً أي نسق واحد وسميت بأروغنوميا الأنساق ، وفي هذه المرحلة بدأ التعاون بين أخصائي الأروغنوميا والمهندسين في مرحلة تصميم الأنساق، وتم التوصل إلى تقنيات تحدد الوظائف بين الإنسان والآلات مثل تقنيات تحليل المهام (task analysis) ووصف المهام (job description)، ثم الوصول إلى تقنيات الاختيار (بوظيفة، 2012)،

ورغم تطبيق ما يسمى بأروغونوميا الأنساق والتي تدرس الإنسان والآلة والمحيط معاً في آن واحد، إلا أن هذا لم يخلو من المشاكل التي تواجه الإنسان إذ يرى المختصون أن الفشل في النسق يعود بالأساس إلى الخطأ البشري حتى لو تم أتمتة النسق كلياً، وحسب أصحاب هذا التوجه فإن أسباب فشل النسق ناتجة عن الخطأ البشري إما في مرحلة التصميم أو مرحلة التركيب أو مرحلة الصيانة، ومن هنا ظهر توجهان للأروغونوميا الخطأ، الأولى ترى أن الخطأ البشري ينتج عن قلة التحفيز وبالتالي يجب القيام بحملات تحفيزية ودعائية للأمن والوقائية للعاملين لتفادي ارتكاب الأخطاء وسميت هذه المقاربة بانعدام الخلل " zero defects approach"، ومن الجهة الأخرى يرى آخرون ان الخطأ البشري لا يمكن تفاديه والوقوع فيه لا محال، وبالتالي يجب تحديد الخطأ البشري والتنبؤ به وهذا يمكن بواسطة ما يسمى " بنك معطيات الخطأ" ويتم ذلك بواسطة تقنيات أروغونية تقوم بتصنيف الخطأ البشري بعد استعمال تقنيات تحليل المهام مثل التحليل الهرمي للمهمة (HTA). ومن هنا اهتم الكثير من أخصائي الأروغونوميا بالتقنيات التي تحدد الخطأ البشري وتصنفه وتنبأ به وتقيسه، حيث توصلوا إلى ثلاث أصناف من تقنيات تحديد الخطأ البشري وهي:

أ. **تقنيات تقوم بتصنيف الخطأ البشري:** وذلك بعد تحليل المهام باستعمال تقنية HTA ومن مخرجاته تقوم بتصنيف الأخطاء المحتمل حدوثها، وأهمها: تقنية "مقاربة منهجية للحد من الخطأ البشري والتنبؤ به" (SHERPA)، "قالب أو نموذج الخطأ البشري" (HET)، "نظام تحليل وخفض الخطأ التنبؤي (SPEAR)، تقنية التحليل التنبؤي وبأثر رجعي للخطأ المعرفي (TRACER)، تقنية تحليل الوثائق المعرفية (CREAM).

ب. **تقنيات التحديد الفوري للخطأ البشري:** وهي تحدد الخطأ البشري أثناء انجاز المهام ولا تقوم بتصنيف الأخطاء ولكن تكتشفها أثناء العمل بالاعتماد على تقنية تحليل السيناريو ثم استعمال قائمة مراجعة تتكون من أسئلة حول الأهداف، المخططات، عمليات انجاز المهمة، الادراك، التقييم، التفسير، وأهم تقنياتها هي تقنية أداة تحديد الخطأ البشري في الأنظمة (HEIST)، وتقنية تقييم الخطأ البشري (THEA).

ج. **تقنيات القياس الكمي للخطأ البشري:** تقدم هذه التقنيات احتمال عددي لحدوث الخطأ البشري تعتمد على عوامل تشكيل الأداء (PSF's) لتساعد على تحديد الخطأ

المحتمل وهناك تقنيات من هذا النوع مثل تقنية تقييم الخطأ البشري وخفضه (HEART).

استعمال هذه التقنيات لتحديد الخطأ البشري والتنبؤ به يساعد العامل على الوصول إلى هدفه في انجاز المهام المطلوبة بأداء أفضل من حيث الكم والكيف في الانتاج، لأن ارتكاب الخطأ البشري يمكن أن يؤثر كذلك على الأداء من حيث كمية الانتاج وذلك بسبب اضاءة الوقت أو طول مدة الانتاج كما يمكن ان يؤثر على نوعية الانتاج وجودة المنتج، فالخطأ البشري هو الانحراف عن الأداء المرغوب فيه، وكلاهما يتأثران بالعوامل البشرية المختلفة مثل الانتباه، الذاكرة، اتخاذ القرار، التركيز، الادراك، وهي تؤثر في كفاءة الأفراد في أداء مهامهم، قد يحدث الخطأ نتيجة زيادة الدافعية لأداء المهام بشكل أسرع أو تحت الضغوط، كما أن التعلم من الأخطاء المرتكبة يؤدي إلى تحسين أداء العاملين وذلك من خلال تحليل الأخطاء المحتملة أو المرتكبة سابقاً، ومن هنا تُتخذ التدابير الصحيحة وتقديم الاستراتيجيات الفعالة لمنع حدوثها في المستقبل، من هذا المنطلق يحاول هذا البحث التطرق إلى الخطأ البشري من وجهة نظر أروغونية وتأثيره على الأداء البشري، بحيث يتم التعريف بالخطأ البشري وأنواعه وماهي أهم تقنية أروغونية تكون شاملة وفعالة في تصنيف الخطأ البشري وتفسيره من خلال تحليل المهام وتحديد عواقبه وتأثيره على العمل أو الأداء ثم كيفية قياسه او تقييم احتمال حدوثه وحرجيته ثم تقديم استراتيجيات خفضه أو الحد من ارتكابه.

1. أسئلة البحث:

- كيف يتم تحديد الخطأ البشري وتقييم احتمالية حدوثه وحرجيته؟
- كيف يؤثر الخطأ البشري على أداء العاملين بالمؤسسة؟
- ما هي الاستراتيجيات المتخذة للحد من ارتكابه أو خفضه؟

2. أهداف البحث:

- تقديم شرح لكيفية تطبيق تقنية SHERPA.
- إبراز أهمية تطبيق تقنيات تحديد الخطأ البشري لتحسين أداء العاملين.
- إبراز أهمية تطبيق المعايير الأروغونية التصميمية للحد من ارتكاب الأخطاء البشرية.

3. أهمية البحث:

هناك أهمية علمية تتمثل في محاولة شرح بعض التقنيات الأروغونية لتحديد الخطأ

البشري، حيث تم شرح أهم تقنية تُصنف الخطأ البشري SHERPA، وأهمية عملية تتمثل في إبراز دور الأرغونوميا في تحسين أداء العاملين من خلال تطبيق تقنيات تحديد الخطأ البشري.

4. منهجية البحث:

1-5. حدود الدراسة:

1-1-5. الحدود الزمنية: تمت الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة من 21 أوت

2022 إلى 21 سبتمبر 2022.

2-1-5. الحدود المكانية: تم اختيار وحدة الإدماج الإلكتروني بمؤسسة ENIE

بحيث تم اختيار وحدة تركيب اللوحات الإلكترونية الموجهة للمدارس الابتدائية، وتم اختيار سلسلة تركيب واحدة من بين السلاسل الثلاثة.

3-1-5. عينة البحث: ورشة تركيب اللوحات الإلكترونية مكونة من ثلاثة

سلاسل تركيب للمنتوج، كل سلسلة تركيب مكونة من 24 محطة عمل، كل محطة عمل يعمل بها عاملين متقابلين أو عامل واحد في بعض المحطات.

4-1-5. منهج الدراسة: المنهج الذي يغلب على الدراسة هنا هو المنهج

الوصفي ويعتبر المنهج الأنسب، والأسلوب المستخدم هو أسلوب دراسة الحالة في جمع وتحليل معطيات البحث.

2-5. الأدوات المستعملة:

1-2-5. المقابلة: وتتم مع رئيس الورشة، رئيس مراقبة الجودة، رئيس طريقة ومنهجية الإنتاج، العاملين في محطات العمل، وتعتمد عليها في التحليل الهرمي للمهمة لتساعدنا على تحليل المهام، وكذلك لتحديد ووصف وتقييم الخطأ البشري.

2-2-5. الملاحظة: لملاحظة طريقة الإنتاج في الورشة ونستعين بها في عملية تحليل المهام وملاحظة مدى تطبيق المعايير الأرغونومية في تصميم الأنساق، محطات العمل، الأدوات والمعدات، تصميم أجزاء المنتج وسهولة تركيبها.

3-2-5. البطاقات التقنية: في كل محطة عمل يوجد بطاقة تقنية تصف المهمة المحددة والمدة المتوقعة لإنجازها، ومعلومات عن العامل، الأدوات المستعملة.

5. خطوات الدراسة:

1-6. أولاً: التحليل الهرمي للمهمة (HTA): (Annett et al, 1971)

بالاعتماد على الملاحظة العينية البسيطة والمقابلة مع العاملين في كل محطة عمل

ومع رئيس الورشة لطلب شرح الوظيفة في كل منصب عمل يقوم الباحث بالخطوات التالية:

- 1) تحديد الهدف العام للمهمة حيث يجب ان يوضع في أعلى الهرم.
- 2) تحديد الأهداف الفرعية (الجزئية) للمهمة، حيث يتم تجزئة الهدف الرئيسي إلى أهداف فرعية مطلوبة التي جميعها تشكل الهدف العام للمهمة.
- 3) حيث يتم تجزئة الأهداف الفرعية المحددة في الخطوة السابقة إلى أهداف فرعية ثانوية (المهام) ثم يتم تجزئة كل هدف من هذه الأهداف إلى أهداف فرعية إلى غاية الوصول إلى قاعدة الهرم والمتكونة فقط من العمليات البسيطة.
- 4) المخططات والتي تبين كيف تنجز الأهداف من مهمة إلى مهمة أخرى.
- 5) العمليات المرئية: سلوكيات ظاهرة (مرئية) أو الإجراءات التي ينجزها العامل لإنجاز هدف المهمة في السؤال وهي تشكل قاعدة الهرم، مثل مناولة قطعة، دمج، تلحيم، قطع، توصيل، تثبيت، وضع، قراءة، تحقق، تلصيق.

6-2. ثانياً: تطبيق تقنية مقارنة منهجية لخفض الخطأ البشري والتنبؤ به (SHERPA).

تم تطويرها من طرف الباحث Embry سنة 1986 كتقنية للتنبؤ بالخطأ البشري وذلك أيضاً للمهام الممكن تحليلها وتقديم الحلول الممكنة للأخطاء بطريقة بناءة (Embrey, 1986) ، ويتم تطبيقها في جدول خاص:

العمود الأول: من قاعدة التحليل الهرمي للمهمة (HTA) يتم ترقيم المهام حسب كل مهمة أي رقم المهمة ورقم العملية وترتب في العمود الأول.

العمود الثاني: كل عملية يتم تحديدها وترقيمها ثم يتم تحديد الأخطاء المحتملة لها كما هو موضح في الجدول (01) ثم ترتب في العمود الثاني، وأنواع الأخطاء تصنف حسب العمليات التالية:

جدول 1: تصنيف الأخطاء البشرية حسب تقنية SHERPA

الرمز	نوع الخطأ وشرحه	
A1	عملية طويلة أو متأخرة جد/ عملية متسعة أو قصيرة جداً؛ أي يتأخر العامل أو يتسرع في إنجاز المهمة	أخطاء العمليات
A2	عملية في غير وقتها؛ ربما العملية سبقت عمليات أخرى من المفروض تسبقها	
A3	عملية في الاتجاه أو في المكان الخاطئ؛ قد يقوم العامل بتركيب قطعة في غير مكانها	
A4	عملية صغيرة جد/ كبيرة جداً؛ قد يخطئ العامل في كمية المادة أو القيمة التي يريد إضافتها	

تطبيق التقنيات الأرنغومية لتحديد الخطأ البشري من أجل تحسين أداء العاملين. رهواني بوزيان وبسكال محمد أمين

A5	عملية غير منتظمة أو منسجمة: خطأ في ترتيب العمليات أو في تركيب المنتج	
A6	عملية صحيحة في الموضع الخاطئ: ما كان ينوي العامل القيام به صحيح لكن في المكان الخاطئ.	
A7	عملية خاطئة في الموضع الصحيح: يعمل شيء في المكان الصحيح لكن بخطأ في العملية المطلوبة	
A8	عملية مخدوفة: قد ينسى العامل إجراء بعض العمليات مثل أن ينسى تركيب قطعة ما في مكانها.	
A9	عملية غير كاملة: لا يكمل إنجاز المهمة مثلاً لم يكمل تركيب القطعة بالشكل المطلوب.	
A10	عملية خاطئة في المكان الخاطئ: يخطأ في العملية المطلوبة ويخطأ في مكان وضعها وتركيبها	
R1	معلومات استرجاع غير متحصل عليها: مثلاً العامل لم يقوم بقراءة نتيجة القياس من شاشة الجهاز.	أخطاء الاسترجاع
R2	معلومات خاطئة متحصل عليها: العامل يقرأ قراءة خاطئة للقياس من الجهاز أو الشاشة	
R3	معلومات استرجاع غير كاملة: العامل لم يقرأ كل المعلومات من الشاشة بل قرأ بعضها فقط.	
C1	تحقق مخدوف: العامل لم يتحقق من سلامة وصحة عمليات منجزة سابقاً أو أشياء.	أخطاء التحقق أو الكشف
C2	تحقق غير كامل: من المفروض التحقق شامل وكامل على العمليات المنجزة والعامل قرأ بعضها فقط.	
C3	تحقق صحيح في مكان خاطئ: ما كان ينوي التحقق منه صحيح لكن ليس في المكان المطلوب للتحقق	
C4	تحقق خاطئ في مكان صحيح: المكان الذي يتحقق فيه صحيح لكن لم يكن واعي بما يريد التحقق منه.	
C5	تحقق في غير وقته: مثلاً يتحقق العامل قبل إنجاز العملية المطلوب التحقق من إنجازها بالشكل الصحيح.	
C6	تحقق خاطئ في مكان خاطئ: العامل لم يكن يعي ما هو مطلوب التحقق منه ولا المكان المطلوب.	
CM1	معلومات غير متبادلة: لم يتم العامل بإرسال المعلومات ولم يستقبل المعلومات من جهة أخرى.	أخطاء الاتصال
CM2	معلومات خاطئة متبادلة: العامل قام بإرسال معلومات خاطئة أو تلقى معلومات خاطئة.	
CM2	تبادل أو إيصال المعلومات لم يكن مطلوب: تبادل معلومات غير مرغوبة وبالتالي إضاعة الوقت	أخطاء الاختيار
S1	اختيار مخدوف: العامل لم يتم بعملية الاختيار المطلوبة وبالتالي ينتج عنه عمليات مخدوفة أو ناقصة.	
S2	اختيار خاطئ: ربما العامل يخطأ في اختيار القطعة المطلوبة من بين مجموعة قطع.	

العمود الثالث: يتم شرح الخطأ البشري المحتمل لكل عملية وكيفية حدوثه.

العمود الرابع: عواقب ونواتج حدوث الخطأ البشري وأثره على عملية الانتاج.

العمود الخامس: إذا كان بإمكان استرجاع أو معالجة الخطأ أو الخلل فوراً نكتب "نعم" وإذا لا يمكن نكتب "لا".

العمود السادس: احتمالية (**likelihood**) حدوث الخطأ هل احتمال حدوث هذا الخطأ منخفض (L) / متوسط (M) / مرتفع (H).

العمود السابع: تقييم الحرجية (**Criticality**) أي خطورة الخطأ، هل هي منخفضة (L) / متوسطة (M) / مرتفعة (H).

العمود الثامن: استراتيجيات الحد من ارتكاب الخطأ البشري أو خفض حدوثه، ويمكن الكشف عنها من خلال استعمال قائمة المراجعة (CHECKLIST)، وهي:

• **التجهيزات (المعدات):** التصميم الأروغومي ونقصد به تصميم أو إعادة تصميم المعدات والمحطات والمنتوج.

• **التدريب:** إجراء تغييرات أو تعديلات على طرق التدريب المقدمة للعاملين.

• **الإجراءات:** تصميم العمل أو المهام، إعادة تصميم العمليات القديمة.

• **استراتيجيات تنظيمية:** مثل تغيير في السياسة التنظيمية أو الثقافة التنظيمية.

3-6. ثالثاً: وضع جداول خاصة بتقييم احتمالية كل خطأ بشري مع حرجيته في شكل مصفوفة.

6. تحليل وقراءة النتائج:

1-7. أولاً: تحليل المهام باستعمال تقنية (HTA):

الهدف الرئيسي: تركيب اللوحة الإلكترونية (Tablettes)

الهدف الثانوي **01:** التحقق من سلامة أجزاء المنتوج أو صحة العمليات السابقة في المهام أو المحطات التالية: 1/ 2/ 11/ 15/ 18/ 21/ 23.

الهدف الثانوي **02:** مناولة الأجزاء من الحاويات وتركيب أجزاء المنتوج على الجزء القاعدة ثم تثبيتها في مكانها في المهام التالية: 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 19/ 20.

الهدف الثانوي **03:** تجميع الأجزاء والأدوات في المهام أو المحطات التالية: 22/ 24 من المهام الموزعة على محطات العمل يمكننا استخلاص العمليات المختلفة التي يقوم بها العامل ثم ترقيمها واستعمالها في تقنية SHERPA لتحديد الأخطاء البشرية.

2-7. ثانياً: تطبيق تقنية SHERPA:

يمكننا استعمال عدة جداول لتفريغ هذه التقنية بعد تفريغ مخرجات التحليل الهرمي للمهمة.

1-2-7. تصنيف الأخطاء البشري واحتمالية حدوثها:

حيث الجدول الأول للتقنية على تصنيف المهام والعمليات التي تنجزها ثم يتم ترقيم كل عملية ثم يتم تحديد الأخطاء المحتملة لكل عملية في كل محطة عمل أو المهام المنجزة كما هو موضح في الجدول رقم 02.

جدول 2: تصنيف وتقدير احتمالية حدوث الخطأ البشري حسب تقنية sherpa

رقم المهمة	المهام	العمليات	ترقيم العمليات	نوع الخطأ المحتمل	الاحتمالية
01	فحص الأجزاء أو القطع	فحص زجاج الشاشة	1-1	c1 /c2/c4	L
		فحص زجاج الكاميرا	2-1	c1 /c2/c4	L
		فحص الأزرار	3-1	c1 /c2/c4	L
		فحص اللوحة الأم	4-1	c1 /c2/c4	L
		فحص هوائي الويفي	5-1	c1 /c2/c4	L
		فحص الميكروفون	6-1	c1 /c2/c4	L
		فحص مكبرات الصوت	7-1	c1 /c2/c4	L
02	-تثبيت الشاشة على الهيكل	وضع مادة لاصقة	1-2	A4	L
		وضع الزجاج على الهيكل	2-2	A1/A3	L
		الضغط بالآلة	3-2	A1/A9	L
03	تركيب القطع الصوتية	مناولة الميكروفون باللقط	1-3	S1	L
		تثبيت الميكروفون	2-3	A1/A3/A8	L
		تثبيت سلك الميكروفون	3-3	A1/A3/A8/A9	L
		مناولة مكبرات الصوت باليد	4-3	S1	L
		تثبيت مكبرات الصوت	5-3	A1/A3/A8	L
		تثبيت سلك مكبرات الصوت	6-3	A1/A3/A8/A9	L
04	-تركيب أجزاء الويفي	تثبيت هوائي الويفي بمكانه	1-4	A1/A3/A8	L
		تثبيت المأخذ لسلك الويفي باللوحة الأم	2-4	A1/A3/A8	L
		تثبيت سلك الويفي في المسار المحدد له	3-4	A1/A3/A8/A9	L
05	تثبيت فراش الكاميرا	مناولة فراش الكاميرا باللاقط	1-5	S1/A1	L
		تثبيت فراش الكاميرا في مكانه	2-5	A1/A3/A8	L
06	تثبيت الكاميرا	مناولة الكاميرا باللاقط	1-6	S1/A1	L
		تثبيت الكاميرا بمكانها	2-6	A1/A3/A8	L
07	تثبيت الكوابل بالشريط	توصيق الكوابل	1-7	A1/A8	L
08	تثبيت اللوحة الأم بالبراغي	مناولة البراغي	1-8	S1/A1	L
		تثبيت البراغي بالآلة	2-8	A1/A3/A8/A9	L
09	تثبيت الأزرار والكوابل	مناولة الأزرار من الحاوية	1-9	S1/A1	L
		تثبيت الأزرار في مكانها	2-9	A1/A3/A8	L
		إدماج الكابل بالمأخذ في لوحة الأزرار	3-9	A1/A3/A8	L
		إدماج الجهة الثانية للكابل للمأخذ في اللوحة	4-9	A1/A3/A8	L
10	فحص العمليات السابقة	فحص عملية تركيب الميكروفون	1-10	S1/A1	L
		فحص تركيب مكبرات الصوت	2-10	S1/A1	L
		فحص تركيب هوائي الويفي	3-10	S1/A1	L

تطبيق التقنيات الأرغومية لتحديد الخطأ البشري من أجل تحسين أداء العاملين. رهوانى بوزيان وبسكالل محمد أمين

L	S1/A1	4-10	فحص تركيب سلك الويفي		
L	S1/A1	5-10	فحص تثبيت الكاميرا		
L	S1/A1	6-10	فحص تثبيت البراغي		
L	S1/A1	7-10	فحص تثبيت الأزرار		
L	S1/A1	8-10	فحص تثبيت كابيل الأزرار		
L	S1/A1	1-11	مناولة المصباح باللاقط	تثبيت	11
L	A1/A3/A8	2-11	تثبيت المصباح بمكانه	المصباح	
L	A1/A4/A8/A9	1-12	وضع المادة اللاصقة		12
L	A1/A3	2-12	تثبيت البطارية في مكانها	تثبيت البطارية	
L	9A1/A4/A	3-12	الضغط لفترة زمنية على البطارية		
L	A1/A3/A9	4-12	تثبيت كابيل البطارية بلوحة الأم		
L	A1/A3/A5	1-13	تعميد الفتحات على الهيكل المقابلة للأقفال	غلق اللوحة الإلكترونية	13
L	A1/A8/A9	2-13	دمج الأقفال مع الفتحات من كل الجهات	الإلكترونية بالغطاء	
L	A4/A8/A9	3-13	الضغط باليد على الغطاء من كل الجوانب	الخارجي	
L	A1/A8	1-14	تشغيل برنامج فحص الأجهزة		14
L	A4/A8/A9/C1	2-14	فحص تشغيل الميكروفون		
L	A8/C1/C2	3-14	فحص تشغيل مكبرات الصوت		
L	A8/C1/C2	4-14	فحص تشغيل الويفي	فحص تشغيل برامج الأجهزة	
L	A8/C1/C2	5-14	فحص تشغيل الكاميرا		
L	A8/C1/C2	6-14	فحص تشغيل البلوتوث		
L	A8/C1/C2	7-14	فحص تشغيل السماعات		
L	A8/C1	8-14	فحص تشغيل المصباح		
L	A8/C1/C2	9-14	فحص تشغيل بطاقة الذاكرة TF		
L	A3/A8	1-15	إدماج كابيل من الكمبيوتر إلى اللوحة الإلكترونية	تحديث برنامج android	15
L	A3/A8	2-15	تشغيل اللوحة الإلكترونية في وضع Boot		
L	A8	3-15	تشغيل التحديث		
L	A9	4-15	الانتهاء من التحديث		
L	A8/R1/R3	1-16	قراءة IME من شاشة بالماسح الضوئي	التعريف الإلكتروني بالمنتج	16
L	A8	2-16	طباعة شريط code Bar لاصق		
L	A3/A8	3-16	تلصيق شريط code bar على الغطاء الخارجي للوحة		
L	A8/R1	1-17	فحص code bar بالماسح الضوئي	إلصاق معلومات المنتج على غلاف العلبة	17
L	A8	2-17	طباعة شريط code Bar لاصق		
L	A3/A8	3-17	تلصيق شريط code bar على الغلاف الخارجي للعبة		

تطبيق التقنيات الأرنومية لتحديد الخطأ البشري من أجل تحسين أداء العاملين. رهواني بوزيان وبسكال محمد أمين

L	A1/A3	1-18	إدماج بطاقة ذاكرة خارجية	تثبيت برنامج مكتبي	18
L	A1/A3	2-18	الولوج إلى بطاقة الذاكرة		
L	A1/A8/A9	3-18	تسطيب برنامج مكتبي يدوياً		
L	A8	4-18	إخراج بطاقة الذاكرة		
L	A1/A4/A8/A9	1-19	مسح زجاج الشاشة بورق خاص	تثبيت الزجاج الواقي على الشاشة	19
L	A1/A8	2-19	نزع غلاف الزجاج الواقي		
L	A1/A3	3-19	وضع الزجاج الواقي فوق الشاشة		
L	A4/A8	4-19	تثبيت الزجاج بتمرير الأصابع		
L	C1/R1	1-20	فحص IME بالماسح الضوئي	فحص العمليات السابقة	20
L	C1/R1	2-20	فحص code bar		
L	C1/R1	3-20	فحص تشغيل برنامج مكتبي		
L	C1/R1	4-20	فحص تحديث الأندرويد		
L	A8/A3	1-21	وضع اللوحة الإلكترونية في العلبة	إدخال المكونات في العلبة	21
L	A8/A3	2-21	وضع الشاحن الكهربائي في العلبة		
L	A8/A3	3-21	وضع كابل الشاحن في العلبة		
L	A8/A3	4-21	وضع السماعات في العلبة		
L	A8/A3	5-21	وضع كتيب الدليل في العلبة		
L	C1	1-22	فحص وجود اللوحة الالكترونية	فحص العمليات السابقة المحطة السابقة	22
L	C1	2-22	فحص وجود الشاحن		
L	C1	3-22	فحص وجود كابل الشاحن		
L	C1	4-22	فحص وجود السماعات		
L	C1	5-22	فحص وجود كتيب الدليل		
L	A1/A3/A8	1-23	ترتيب العلب الصغيرة في العلبة الكبيرة	تجميع العلب في علبة كبيرة وضع الملصقات تحتوي على معلومات العلب	23
L	A3/A8	2-23	غلق العلبة الكبيرة بالشريط اللاصق		
L	A8	3-23	تلصيق ملصقات code bar على الغلاف الخارجي للعلبة الكبيرة		

7-2-2. تقدير حرجية الأخطاء البشرية المحتملة: الأخطاء المحتملة تختلف حسب خطورتها وأثرها على المنتج أو عملية الإنتاج، في الجدول (03) نرّمز للحرجية المنخفضة بالحرف (L)، والمنخفضة بحرف (M) والمرتفعة بالحرف (H)، ويمكننا تلخيص الأخطاء حسب مستوى الحرجية في الجدول رقم (03).

جدول 3: حرجية أهم الأخطاء المحتملة حسب تطبيق تقنية SHERPA

S1	R3	R1	C4	C2	C1	A9	A8	A5	A4	A3	A1	
0	0	0	2	2	2	2	3	0	2	1	1	حرجية مرتفعة
0	0	4	2	2	23	3	19	1	2	11	23	حرجية متوسطة
7	1	0	3	3	3	6	20	0	3	19	21	حرجية منخفضة
7	1	4	7	7	28	11	42	1	7	31	45	المجموع

8. مناقشة النتائج:

من الجدول يمكننا قراءة النتائج لأهم الأخطاء المحتملة بوظائف التركيب اليدوي وتقييم احتمالية وحرجية كل خطأ ونذكر الأسباب التي حالت دون حدوثه أو ارتكابه.

أ. عملية طويلة او متأخرة جداً (A1):

وهنا العامل يمكن ان يكون بطيء في إنجاز العملية المطلوبة في الزمن المفترض وبالتالي يتأخر ويحدث اختلال في سلسلة التركيب وقد يحدث تراكم الإنتاج في محطة العمل (bottleneck)، ونلاحظ أن احتمال حدوثه في 45 عملية، من حيث حرجية هذا الخطأ نلاحظ أنه يوجد 1 حالة يكون فيها الخطأ ذو حرجية مرتفعة لكن احتمالية حدوثه منخفضة وهي الحالات التي عندما يبطئ العامل في العملية قد تؤدي إلى تلف المنتج، مثل الضغط على الشاشة لمدة طويلة أو تسخين الزجاج لفترة أطول بآلة التسخين الهوائي في المحطة 3، أما الحرجية المتوسطة فهي قد تؤدي إلى اختلال ريثم سلسلة العمل عندما يكون بطيء في إنجاز المهام أو العمليات فنلاحظ أن احتمالات حدوثها في 23 عملية عبر سلسلة التركيب لكن احتمال حدوثه منخفض وهي العمليات التي يتأخر فيها العامل ويؤدي إلى اختلال سيرورة عملية التركيب اليدوي في خط الانتاج، والخطأ من هذا النوع ذو الحرجية المنخفضة فيحتمل حدوثه في 21 عملية عبر سلسلة التركيب.

ب. عملية في الاتجاه أو المكان الخاطئ (A3):

هنا العامل يمكن أن يرتكب هذا النوع من الخطأ عندما يقوم بتركيب أو تثبيت قطع في غير مكانها، يظهر أنه ينمّل حدوثه في 31 عملية لكن احتمالية حدوث هذا النوع من الأخطاء منخفضة في كل درجات الحرجية، من حيث حرجية هذا الخطأ نلاحظ أنه يوجد 1 حالة يكون فيها الخطأ ذو حرجية مرتفعة لكن احتمالية حدوثه منخفضة وهي الحالات التي

عندما يقوم العامل بوضع أو تركيب أو تثبيت القطعة في غير مكانها أو المكان الخاطئ تؤدي إلى تلف أو تشوه المنتج أو القطعة، وبالتالي نستنتج ان العاملين بسلسلة تركيب المنتج لا يرتكبون اخطاء في كيفية تركيب القطع على المنتج الكلي بسبب أن كل عامل يقوم بتركيب قطعة واحدة أو قطع قليلة في كل محطة عمل، وأن القطع لا يمكن تركيبها في غير مكانها بسبب التصميم الأرغنومي للمنتج وأجزاء المنتج وبالتالي احتمالية حدوث هذا النوع من الخطأ تكاد تكون منعدمة.

ج. عملية كبيرة جداً أو صغيرة جداً (A4):

هنا العامل يمكن أن يرتكب خطأ بإضافة أو تزويد بكمية أكبر من الكمية أو القيمة المطلوبة أو العكس أي يقوم بتزويد القيمة أقل مما هو مطلوب، وبالتالي قد يؤدي إلى تلف أو تشوه المنتج أو المنتج يكون فيه عيوب بسبب نقص تلك الكمية المطلوبة، يظهر ان احتمالية حدوث هذا النوع من الأخطاء منخفضة في 07 عملية في كل درجات الحرجية، من حيث حرجية هذا الخطأ نلاحظ أنه يوجد 2 حالة يكون فيها الخطأ ذو حرجية مرتفعة لكن احتمالية حدوثه منخفضة وهي الحالات التي عندما يقوم العامل بتزويد الكمية أو القيمة أكبر أو أقل مما هو مطلوب وبالتالي يؤدي إلى تلف وتشوه المنتج وبالتالي يتم إلغاء المنتج كلياً مثل الضغط الزائد على زجاج الشاشة يؤدي إلى كسرها أو تزويد بقيمة شدة تيار مرتفعة تؤدي إلى تلف القطعة الكترونية، وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن العاملين بالمحطات المعنية متحكمين في الكميات والقيم المطلوبة ونادراً ما يرتكبون أخطاء من هذا النوع.

د. عملية غير منسجمة أو متسقة (A5):

هنا يحاول العامل تركيب أو تثبيت أو ادماج عدة أجزاء أو أقفال في آن واحد أو بالترتيب لكنه لا يتمكن من ذلك ويحدث عدم الانسجام أو الاتساق بين العمليات، نلاحظ أن هناك خطأ متوسط الحرجية احتمال حدوثه منخفض في محطة عمل رقم 14، وفيها عملية غلق الغطاء الخارجي للوحة الإلكترونية عن طريق المشابك والأقفال في آن واحد.

هـ. عملية محذوفة (A8):

في هذا النوع من الخطأ قد ينسى العامل إجراء عملية ما، مثل حذف او نسيان تركيب قطعة أو إجراء عملية تثبيت لقطعة ما، وبالتالي تتطلب إعادة المنتج إلى المحطة

لتركيبها، نلاحظ أنه يحتمل حدوثه في 42 عملية منها 3 أخطاء مرتفعة الحرجية ولكن احتمال حدوثها منخفض، مثل احتمال عدم وضع المادة اللاصقة لتثبيت زجاج الشاشة وبالتالي يؤدي ذلك إلى انفصال الشاشة وربما سقوطها وكسرها.

و. عملية غير كاملة (A9):

في هذه العملية قد لا يكمل العامل العملية وينتقل إلى عملية أخرى أو لا ينجز العملية بالشكل الكامل، هناك احتمالات منخفضة في 11 عملية ونلاحظ وجود 2 خطأ مرتفع الحرجية، مثل احتمال عدم ترك الشاشة في آلة التثبيت بالضغط حتى تنقضي المدة المطلوبة تنتهي ويتم سحبها وبالتالي يمكن ان لا تلتصق الشاشة بالمهيكل جيداً وتفصل.

ز. تحقق محذوف (C1):

في هذا النوع من الخطأ لا يقوم العامل بفحص والتحقق مما هو مطلوب منه مثل التحقق من سلامة أجزاء المنتج او سلامة المنتج من النقائص والعيوب، أو التحقق من صحة إنجاز العمليات المنجزة في المحطات السابقة، وعدم التحقق يؤدي إلى عواقب وخيمة، نلاحظ وجود احتمال منخفض في 28 عملية تحقق منها 02 خطأ من نوع تحقق محذوف ذو حرجية مرتفعة.

ح. تحقق غير كامل (C2):

في هذا النوع من الأخطاء العامل يقوم بالتحقق من سلامة المنتج أو أجزاء المنتج لكن لا يكمل التحقق والفحص بالشكل الكامل، نلاحظ وجود احتمالات منخفضة في 07 عمليات منها 02 خطأ من نوع تحقق غير كامل ذو حرجية مرتفعة.

ط. تحقق خاطئ في مكان صحيح (C4):

في هذا النوع من الخطأ العامل يقوم بالفحص والتحقق في المكان الصحيح لكن لا يكون واعى بما يريد التحقق منه أو يقوم بالتحقق الخاطئ، وهذا قد يؤدي به إلى ترك عيوب ونقائص في المنتج لم يتم التحقق منها، نلاحظ وجود 02 خطأ من نوع تحقق خاطئ في مكان صحيح ذو حرجية مرتفعة.

ي. اختيار محذوف (S1):

هنا العامل لا يقوم بالاختيار المطلوب للعملية او القطعة أو البرنامج وبالتالي يؤدي

إلى حذف العملية أو عدم تركيب القطعة المطلوبة، نلاحظ وجود فقط 07 أخطاء ذو حرجية منخفضة وذلك في المحطات التي يتم فيها مناولة القطع الصغيرة لتركيبها، أو المحطات التي لا يختار العامل برنامج من بين برامج لتشغيلها على اللوحة الالكترونية.

ك. معلومات غير متحصل عليها (R1):

وهنا العامل لم يتحصل على المعلومات من جهة أخرى سواء كان يتلقاها من عامل أو آلة أو العمل لم يقرأ المعلومات، والمعلومات هنا يمكن أن تكون أوامر أو معلومات حول المنتج أو تنبيهات حول وجود أخطاء ما، نلاحظ انه لا توجد أخطاء من نوع المعلومات غير متحصل عليها تكون مرتفعة الحرجية لأنه لا توجد عمليات القياس التي تتطلب من العامل قراءة قياسات مهمة وضرورية والخطأ في قراءتها يؤدي إلى نتائج سلبية على المنتج وقد تؤدي إلى تلفه.

9. استراتيجيات الحد والخفض من ارتكاب الخطأ البشري:

تم بتطبيق المعايير الأروغونية التصميمية والتنظيمية وذلك من خلال:

تصميم التجهيزات والمعدات: وهذا بتطبيق المعايير الأروغونية في تصميم هذه المعدات والتجهيزات وحتى الأنساق والمحطات، والمنتج وأجزائه تكون مصممة أروغونومياً من حيث خصائصها مثل الشكل الحجم اللون طريقة المسك والدمج، وهذا من أجل سهولة تركيبها **التدريب:** تصميم برنامج تدريبي للعامل لتكيفه مع عمله وهذا من خلال تكوين العمال. **الاجراءات:** تصميم الوظائف والمهام من أجل تجنب المهام الصعبة والمعقدة وكذلك توزيع المهام بين الأفراد والآلات من حيث العمليات كثيرة التكرار.

استراتيجيات تنظيمية: تنظيم أوقات العمل وأوقات الراحة والاسترجاع، كذلك توزيع المهام بين العاملين حسب القدرات لكل فرد، التبادل بين العمال في محطات العمل والتبادل بين المهام الصعبة والمعقدة والمهام البسيطة والسهلة.

10. الخلاصة:

من خلال الملاحظة والمقابلة مع العاملين ومع رئيس الورشة ورئيس الإنتاج وبعد استعمال تقنية التحليل الهرمي للمهام والوصول إلى كل العمليات المرئية التي يقوم بها العاملين في محطات العمل من مناولة وتركيب وتثبيت والتحقق والتجميع، ومن ثم وباستعمال تقنية

SHERPA تم تصنيف الأخطاء البشرية المحتملة بوظائف التركيب اليدوي في تركيب اللوحات الالكترونية، وتوصلنا إلى أن أغلب الأخطاء المحتملة ضعيفة احتمال حدوثها، وبالمناقشة مع المعنيين وباستعمال قائمة المراجعة، استطعنا تحديد المعايير الأروغونية التي لها دور في خفض الحد من ارتكاب الأخطاء البشرية، وتوصلنا إلى أن مؤسسة ENIE باعتمادها على تطبيق المعايير الأروغونية فإنها تقوم بالحد من ارتكاب الأخطاء البشرية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على أداء العاملين وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية من حيث الكمية والنوعية.

11. قائمة المصادر والمراجع:

1. بن غربي أمحمد. (2017). دراسة أروغونية لأخطار الأنساق الجزئية وإجراءات الوقاية منها: جامعة وهران2.
2. بوحفص مبارك. (2004). العمل البشري (المجلد 02). وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع.
3. رهواني، بشلاغم. (2023). دور أروغونيا الخطأ في تحسين أداء العاملين. مجلة المعيار، 1198-1189.
4. هو بوظيفة. (2012). الأروغونية ودورها في الوقاية والتنمية بالدول السائرة في طريق النمو. ملتقى دولي حول الأروغونية ودورها في الوقاية والتنمية بالدول السائرة في طريق النمو. الجزائر: جامعة الجزائر2.
5. Annett et al. (1971). Task Analysis. Neville Stanton و Paul Salmon ، (الصفحات 39-43). Alvington, UK: The Security Officer Aerosystems International Limited.
6. Chris Baber, Marta Bienkiewicz, Andrew Charmayne M.L. Hughes. (2014). The application of SHERPA in the development of compensatory cognitive rehabilitation strategies for stroke patients with left and right brain damage (المجلدات) Vol. 58. (Birmingham, UK: Taylor & Francis.
7. Embrey. (1986). SHERPA: A systematic human error reduction and prediction approach. the International Meeting on Advances in Nuclear power systems. Knoxville.
8. Kirwan. (1998). Human error identification techniques for risk assessment of high risk systems—Part 1: review and evaluation of techniques. Birmingham, UK: Elsevier.
9. Neville Stanton ، Alan Hedge ، Karel Brookhuis ، Eduardo Salas و Hal Hendrick. (2005). Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods . Boca Raton London New York Washington, D.C.: CRC Press LLC.
10. Neville stanton, Chris Baber, Guy walker, Damian green Paul Salmon . (2004) Human Factors Design & Evaluation Methods Review . Alvington, UK: Human Factors Integration Defence Technology centre.
11. Neville Stanton ، Alan Hedge ، Karel Brookhuis ، Eduardo Salas و Hal Hendrick. (2005). Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods . Boca Raton London New York Washington, D.C.: CRC PRESS LLC.
12. Salmon Paul و Stanton Neville. (2004). for the Prediction of Human Error for the Prediction of Human Error .Alvington ،Yeovil ،UK: The Security officer Aerosystems International Limited.
13. Velerie J. Gawron. (2008). Human Performance, Workload, and Situational Awareness Measures Handbook .New York: CRC Press Taylor & Francis Group.